

Diagrama Completo - Caixa de Fusíveis de 12 polos, Sistema de carga: Gerador, Chave de Setas simples





Diagrama Completo - Caixa de Fusíveis de 12 polos, Sistema de carga: Gerador, Chave de Seta simples



**Função dos Fusíveis**

1 - (10A)Luz do Freio/Pisca	7 - (10A)Luz Alta Esquerda/Indicador luz alta
2 - (15A)Luz de Ré/Limpador	8 - (10A)Luz Alta Direita
3 - (15A)Buzina	9 - (10A)Luz Baixa Esquerda
4 - Livre	10 - (10A)Luz Baixa Direita
5 - (10A)Lanterna interna/Pisca Alerta	11 - (10A)Faroleta e Lanterna Esquerdos/Luz de Placa
6 - (20A)Relé do Farol	12 - (10A)Faroleta e Lanterna Direitos



Diagrama Completo - Caixa de Fusíveis de 12 pólos, Sistema de carga: Gerador, Chave de Seta e Limpador conjugadas




Diagrama Completo - Caixa de Fusíveis de 12 pólos, Sistema de carga: Gerador, Chave de Seta e Limpador conjugadas





Diagrama Completo - Caixa de Fusíveis de 12 polos, Sistema de carga: Gerador, Chave de seta com 3 alavancas



**Função dos Fusíveis**

1 - (10A)Luz do Freio/Pisca	7 - (10A)Luz Alta Esquerda/Indicador luz alta
2 - (15A)Limpador	8 - (10A)Luz Alta Direita
3 - (15A)Buzina	9 - (10A)Luz Baixa Esquerda
4 - Livre	10 - (10A)Luz Baixa Direita
5 - (10A)Lanterna interna/Pisca Alerta	11 - (10A)Faroletes e Lanterna Esquerdos/Luz de Placa
6 - (20A)Relé do Farol	12 - (10A)Faroletes e Lanterna Direitos





Diagrama Completo - Caixa de Fusíveis de 12 polos, Sistema de carga: Gerador, Chave de seta com 3 alavancas

